

Računala i procesi

FRISC-MC

*Zavod za automatiku i procesno računarstvo
grupa RASIP*

FRISC-MC

- Općeprogramski primjeri
- PIO jedinice
- Rad s portovima
- Jedinica za A/D konverziju
- Primjeri

Općeprogramske primjeri

- Nećemo raditi
- Podsjetite se algoritama za dijeljenje i množenje – koristit će se kao potprogrami

PIO jedinica

- Spojena na port – ulazno/izlazne linije
- Može dijeliti port s nekom drugom ugrađenom jedinicom (PWM, Timer)
- Prioritet nad korištenjem porta ima VJ a ne PIO
- Određuje smjer porta kad njime upravlja
- Vidi se u memoriji kao vanjska jedinica (zauzima određeni broj adresa)
- Ne izaziva prekide

Programski model PIO jedinice

- Svaka PIO jedinica (ima ih 8) ima jednu pripadajuću adresu
- Radi kao bezuvjetna jedinica (kontrolira smjer porta)
- DPx – ponaša se kao *registrovani smjera* porta Px

DP0 na adresi %D248 ; PIO 0

DP1 na adresi %D249 ; PIO 1

...

DP7 na adresi %D255 ; PIO 7

Određivanje smjera porta

- Svakom portu pridružen je *direction* registar koji za svaku liniju porta određuje njen smjer
- Značenje bitova регистра DPx:

Vrijednost bita	Smjer
$DPx.y = 0$	Px.y ulazni
$DPx.y = 1$	Px.y izlazni

- Promjena smjera moguća je u svakom trenutku
- Inicijalna vrijednost registara DPx je 0 (sve linije ulazne)

Prijenos podataka


- Posebne naredbe za pristup portu:

```
PIN      R0, P0 ; citaj vrijednost s P0
POUT    R1, P1 ; pisi vrijednost na P1
PCLEAR  P2, 3 ; brisi P2.0 i P2.1
PSET    P3, 4 ; postavi P3.2
PCOMPL  P4, 0 ; ne radi nista
PTEST   P5, 8 ; ispituje P5.3
```

Primjer rada s PIO i portom


Zadatak: Na port P0 spojena je vanjska tipkovnica prema tablici. Tipkovnica nakon pritiska tipke postavlja liniju RDY u stanje 1, nakon čega je moguće pročitati podatak. Podatak se prenosi preko linija DT. Nakon čitanja podatka potrebno je to dojaviti jedinici impulsom na liniji ACK. Tipkovnica se uključuje linijom P0.6. Podatak spremi na lokaciju 200.

Port	Tipkovnica
P0.0 – P0.3	DT0 – DT3
P0.4	RDY
P0.5	ACK
P0.6	VCC



Primjer rada s PIO i portom (2)

- Komunikacija između FRISC-MC i tipkovnice:



Primjer rada s PIO i portom (3)

- Programiranje PIO:

```
LOADL R0, %B11100000 ; 3 bita izlazna  
STORE R0, (DP0)       ; postavi smjer
```

- Linija P0.7 visi u zraku (što je greška u dizajnu), da je priključak postavljen kao ulazni došlo bi do greške, pa ga postavimo kao izlazni

Primjer rada s PIO i portom (4)

- Implementacija protokola komunikacije:


```
PSET    P0, %B01000000      ; ukljuci tipk. VCC=P0.6

LOOP   PTEST   P0, %B00010000    ; P0.4 = RDY
        JP_PZ   LOOP          ; cekaj RDY = 1

PIN     R0, P0                ; ucitaj
AND     %B1111, R0, R0        ; brisi visak
STORE   R0, (200)             ; spremi procitanu tipku
PSET    P0, %B00100000        ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR  P0, %B00100000        ; P0.5 = ACK = 0
JP      LOOP                 ; nastavi dalje
```

Primjer rada s PIO i portom (5)

- Komunikacija između FRISC-MC i tipkovnice:



Primjer rada s PIO i portom (6)

- Mogući problem u prethodnom primjeru
- Što ako je tipkovnica spora i ne spusti RDY dovoljno brzo?
- U tom slučaju pokušali bi ponovno čitati i onda?
- Potrebno je pričekati na spuštanje linije RDY!

Primjer rada s PIO i portom (7)

- Umjesto:

```
...
PSET P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 0
JP LOOP ; nastavi dalje
```


- Trebalo bi:

```
...
PSET P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 1
PCLEAR P0, %B00100000 ; P0.5 = ACK = 0
WAIT PTEST P0, %B00010000 ; P0.4=RDY
JP_PNZ WAIT
JP LOOP
```

Jedinica za A/D pretvorbu

- Nije spojena na port
- Predviđene su posebne linije za napajanje kako bi se osigurala točnost pretvorbe
- Ima posebne analogne ulaze AN0 – AN15 koji se biraju multipleksorom – programski ili automatski
- U osnovi 10-bitni A/D pretvarač sa *sample&hold* sklopolom
- Zauzima 4 lokacije u memoriji kao vanjska jedinica
- Može izazvati prekide (ADCIR i ADEIR)

A/D pretvornik – shema sklopa



Jedinica za A/D pretvorbu


- Načini rada:
 - Jednokratna pretvorba odabranog kanala
 - Kontinuirana pretvorba jednog kanala
 - Jednokratna automatska pretvorba grupe kanala
 - Kontinuirana automatska pretvorba grupe kanala
 - Blokiranje pretvorbe do očitanja pretvorenog kanala

Registri A/D pretvornika

- ADCON – kontrola rada jedinice, načini rada, odabir kanala
- ADDAT – pohranjuje rezultat pretvorbe
- ADCIC – kontrola prekida nakon kraja pretvorbe (*conversion complete interrupt*)
- ADEIC – kontrola prekida na pojavu greške (*conversion error interrupt*)

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADCH – odabir (prvog) kanala za pretvorbu
- ADM – odabir načina rada
- ADST – pokretanje pretvorbe
- ADBSY – zastavica koja označava da je pretvorba u tijeku
- ADWR – kontrola čekanja na čitanje rezultata pretvorbe

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADM – odabir načina rada
 - 00_2 – jedna pretvorba jednog kanala
 - 01_2 – kontinuirana pretvorba jednog kanala
 - 10_2 – jedna pretvorba grupe kanala
 - 11_2 – kontinuirana pretvorba grupe kanala

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADCH – odabir (prvog) kanala za pretvorbu
 - U rasponu od $0 - 15_{10}$, što odgovara kanalima AN0 – AN15
 - Ako se odabere pretvorba grupe kanala, onda ADC počinje sa pretvorbom od broja kanala zapisanog u ADCH pa do kanala 0 **naniže** i tako ponovno

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADST – pokretanje pretvorbe
 - 0 – zaustavlja aktivnu pretvorbu
 - 1 – pokreće pretvorbu

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADBSY – zastavica koja označava da je pretvorba u tijeku
 - 0 – A/D pretvornik miruje
 - 1 – pretvorba u tijeku

Registri A/D pretvornika – ADCON


- ADCON – kontrola rada



- ADWR – kontrola čekanja na čitanje rezultata pretvorbe
 - 0 – ne koristi se čekanje
 - 1 – čeka se s pretvorbom dok se rezultat ne pročita

Registri A/D pretvornika – ADDAT


- ADDAT – pohranjuje rezultat pretvorbe



- CHNR – broj pretvorenog analognog kanala ($0 - 15_{10}$, što odgovara kanalu AN0 – AN15)
- ADRES – rezultat pretvorbe (10 bita, $0 - 1023$)

Registri A/D pretvornika – ADCIC

- ADCIC – kontrola prekida na kraj pretvorbe (*conversion complete interrupt*)



- ILVL – određuje razinu prekida (0 – 7), razina 0 ne izaziva prekid
- ADCIE – *AD conversion complete interrupt enable* – uključuje postavljanje zahtjeva za prekid
- ADCIR – *AD conversion complete interrupt request* – označava postavljen zahtjev za prekid, automatski se briše nakon prihvatanja prekida

Registri A/D pretvornika – ADEIC

- ADEIC – kontrola prekida na grešku u pretvorbi (*conversion error interrupt*)

7	6	5	4	3	2	1	0
ADEIR	ADEIE	-	-	-	ILVL		

- ILVL – određuje razinu prekida (0 – 7), razina 0 ne izaziva prekid
- ADEIE – *A/D error interrupt enable* – uključuje postavljanje zahtjeva za prekid
- ADEIR – *A/D error interrupt request* – označava postavljen zahtjev za prekid, automatski se briše nakon prihvatanja prekida

A/D pretvorba – načini rada

- **Pretvorba odabranog kanala**


- Ovaj način rada odabire se programiranjem ADM polja u ADCON registru (00_2 – jednokratna pretvorba; 01_2 – kontinuirana pretvorba)
- Nakon postavljanja ADST bita pretvorba počinje i ADBSY bit je aktivan cijelo vrijeme pretvorbe
- Nakon svake pretvorbe sklop generira ADCIR prekid
- Kod jednokratne pretvorbe – nakon završene pretvorbe ADBSY i ADST bitovi postavljaju se u nulu i rezultat pretvorbe je spremljen u ADDAT registru
- Kod kontinuirane pretvorbe – nakon završene pretvorbe kanala rezultat se spremi u ADDAT i automatski se započinje novo uzorkovanje istog kanala. Pretvorba se nastavlja dok bit ADST ne bude pobrisan od strane programa

A/D pretvorba – načini rada (2)

- Pretvorba grupe kanala
 - Odabire se postavljanjem ADM polja na vrijednosti 10_2 ili 11_2 (jednokratna ili kontinuirana pretvorba)
 - Pretvorba kreće od kanala specificiranog u polju ADCH i broj kanala koji se pretvara smanjuje se prema 0
 - Nakon svakog pretvorenog kanala sklop generira ADCIR prekid i automatski počinje pretvorbu sljedećeg kanala
 - Kada se završi pretvorba nultog kanala, tada ovisno o odabranom načinu rada sklopolje ili zaustavlja pretvorbu (ako je odabrana jednokratna pretvorba) ili nastavlja ponovo od kanala određenog sa ADCH poljem (kod kontinuirane pretvorbe)


A/D pretvorba – načini rada (3)

- Ako prilikom čitanja rezultata pretvorbe program ne reagira dovoljno brzo na obradu prekida, može doći do prepisivanja rezultata pretvorbe
- Prilikom pogreške prepisivanja postavlja se ADEIR zahtjev za prekid



A/D pretvorba – načini rada (4)

- Čekanje na čitanje rezultata pretvorbe (*wait for read*)
 - Aktivira se postavljanjem bita ADWR u ADCON registru
 - Ako do trenutka pojavljivanja novog rezultata pretvorbe stari nije bio pročitan novi rezultat se pohranjuje u privremeni registar i daljnja pretvorba se zaustavlja do čitanja podatka iz ADDAT registra (nakon čitanja se podatak iz privremenog registra prebacuje u ADDAT registar i pretvorba se može nastaviti)



Programski model A/D pretvornika

- ADC jedinica koristi 15 posebnih izvoda na mikrokontroleru
- Može raditi kao bezuvjetna jedinica (potrebno je čekati na bit ADBSY u ADCON)
- Može raditi kao prekidna jedinica

```
    `ORG 1
ADCIR  `DW  20 ; prekidni vektor ADC

    `ORG 2
ADEIR  `DW  40 ; prekidni vektor ADE
```

Programski model A/D pretvornika

- Registri u memoriji

ADCON na adresi %D240 ; kontrola rada

ADDAT na adresi %D241 ; rezultat pretvorbe

ADCIC na adresi %D242 ; kontrola ADCIR

ADEIC na adresi %D243 ; kontrola ADEIR

Mjerenje jednog kanala

- **Zadatak:**

Napisati program koji uzorkuje analognu vrijednost svjetlomjera spojenog na analogni ulaz AN0. Dobivenu digitalnu vrijednost potrebno je pohraniti na lokaciju 140_{10} i zaustaviti mikrokontroler.

Program

```
`ORG    0
INIT   LOADL R0, %B010000000 ; ADM=0,ADCH=0,ADWR=0,ADST=1
        STORE R0, (ADCON)      ; pocinje pretvorba

WAIT   LOAD   R0, (ADCON)
        AND    %H100, R0, R0    ; maskiraj ADBSY
        JP_NZ  WAIT            ; cekaj dok je ADBSY=1

        LOAD   R0, (ADDAT)      ; ucitaj rezultat
        AND    %H3FF, R0, R0    ; maskiraj korisni dio
        STORE R0, (%D140)       ; pohrani rezultat

PWRDN
```

(9 naredbi)

Mjerenje više kanala

- **Zadatak:**

FRISC-MC nadzire temperaturu i tlak u procesu. Napon iz pretvarača temperature dovodi se na ulaz AN0, a napon iz pretvarača tlaka na ulaz AN1. Aktivnost procesa kontrolira se pomoću linije P2.0 (0=neaktiv, 1=aktiv).

Potrebno je konstantno mjeriti temperaturu. Ukoliko se vrijednost temperature podigne iznad 178°C , treba izmjeriti tlak. Ukoliko je tlak veći od 75 kp/cm^2 potrebno je zaustaviti proces i uključiti alarm postavljanjem linije P2.1.

Područje mjerenja temperature je 20 do $350 [^{\circ}\text{C}]$, a tlaka 0 do $100 [\text{kp/cm}^2]$.

Mjerenje više kanala

- Kolika je najveća moguća greška očitavanja temperature i tlaka?
- Napisati programski kod za realizaciju zadatka. Riješiti ga uporabom prekida.
- Napisati dodatni kod koji zapisuje svaku očitanu vrijednost temperature na lokaciju 128_{10} , pretvorenu u stupnjeve Celzija.

Proračun mjerena temperature

- Razlučivost mjerena temperature odgovara 1 bitu (LSB)

$$T_0 = \frac{T_{MAX} - T_{MIN}}{2^B} = \frac{330}{1024} = 0.322[^\circ C]$$

- Digitalna vrijednost koja odgovara stvarnoj graničnoj temp.

$$T = 178[^\circ C] \Rightarrow N_T = \frac{T - T_{MIN}}{T_0} = \frac{178 - 20}{0.322} = 490.68 \Rightarrow N_T = 490$$

Proračun mjerjenja tlaka

- Razlučivost mjerjenja tlaka (odgovara 1 bitu – LSB)


$$p_0 = \frac{p_{MAX} - p_{MIN}}{2^B} = \frac{100}{1024} = 0.097 [kp/cm^2]$$

- Digitalna vrijednost koja odgovara stvarnom graničnom tlaku

$$p = 75 [kp/cm^2] \Rightarrow N_P = \frac{p - p_{MIN}}{p_0} = \frac{75 - 0}{0.097} = 773.20 \Rightarrow N_P = 773$$

Proračun pogreške

- Najveća pogreška pri mjerenuju temperature je $0.322[^\circ\text{C}]$, a pri mjerenuju tlaka $0.097[\text{kp}/\text{cm}^2]$, ako se uzme u obzir prijenosna funkcija A/D pretvarača, koja za vrijednost analognog ulaza $0..T_1$ daje vrijednost 0, za $T_0..T_1$ vrijednost 1, itd.
(stopenice).



Inicijalizacija prekidnih vektora

```
`ORG    1          ; vektor za kraj mjerjenja  
`DW    30         ; prekidni potprogram  
  
`ORG    2          ; vektor za grešku u mjerjenju  
`DW    60         ; prekidni potprogram
```

- Lokacije prekidnih vektora definirane su prekidnim sustavom FRISC-MC

Inicijalizacija A/D pretvarača

```
`ORG 0
JP INIT ; preskoci prekidne vektore
`DW 30
`DW 60

INIT LOADL R7, %HDF ; inicijaliziraj stog (R7 ili SP)
      LOADL R0, %B11 ; postavi P2.0 i..
      STORE R0, (DP2) ; ..P2.1 na izlazne
      PSET P2, 1 ; ukljuci proces
      PCLEAR P2, 2 ; iskljuci alarm

      LOADL R0, %H0041 ; 0000000.0.1.000.001 IE=1, ILVL=1
      STORE R0, (ADCIC)
      INC R0 ; 0000000.0.1.000.010 IE=1, ILVL=2
      STORE R0, (ADEIC)

      LOADL R0, %H80 ; GIE=1, ILVL=0
      WRST R0

      LOADL R0, %H290 ; 1.0.1.0.01.0000
      STORE R0, (ADCON) ; ADWR=1, ADST=1, MODE=01, CH=0

IDLE
```

Prekidni potprogram

```
CONVOVER    `ORG      30
              PUSH     R0          ; pohrani kontekst
              RDST     R0
              PUSH     R0

              LOAD     R0, (ADDAT)   ; ucitaj podatak
              AND      %H3FF, R0, R0  ; maskiraj korisni dio
              CMP      %D490, R0      ; usporedi s 490 (178 stupnjeva)
              JP_ULT  CONV1        ; ako nije veci

              CALL     CONVP       ; pokreni mjerenje tlaka

CONV1        CALL     STORETEMP  ; spremi temperaturu

              POP      R0          ; vrati kontekst
              WRST     R0
              POP      R0
              RETI    ; povratak iz prekida
```

(13 naredbi)

Potprogram za mjerenje tlaka

```
    `ORG    40
CONVP  PUSH   R0          ; pohrani kontekst
       LOAD   R0, (ADCON)
       PUSH   R0          ; pohrani ADCON
       LOAD   R0, (ADCIC)
       PUSH   R0          ; pohrani ADCIC
       CLEAR  R0
       STORE  R0, (ADCIC) ; iskljuci prekide
       LOADL  R0, %H281    ; 1.0.1.0.00.0001
       STORE  R0, (ADCON) ; ADWR=1, ADST=1, MODE=00, CH=1

WAITP   LOAD   R0, (ADCON) ; citaj ADBSY
        AND    %H100, R0, R0 ; maskiraj ADBSY
        JP_NZ  WAITP       ; cekaj dok je ADBSY=1

        LOAD R0, (ADDAT)
        AND    %H3FF, R0, R0 ; maskiraj korisni dio
        CMP    %D773, R0    ; usporedi s 773 (75 kp/cm2)
        JP_ULT CONV2       ; ako nije veci, nista

        PCLEAR P2, 1        ; obrisi P2.0 (iskljuci proces)
        PSET   P2, 2        ; postavi P2.1 (ukljuci alarm)

CONV2   POP    R0          ; obnovi ADCIC
       STORE  R0, (ADCIC)
       POP    R0          ; obnovi ADCON
       STORE  R0, (ADCON)
       POP    R0          ; vrati kontekst
       RET               ; kraj potprograma
```

(24 naredbi)

Prekidni potprogram za grešku

`ORG 60

CONVERROR RETI

(1 naredba)

Pretvorba temperature

- Za pretvaranje digitalnog oblika temperature u fizikalnu veličinu uz korištenje referentnih vrijednosti temperature

$$T = \frac{N_T \cdot (T_{MAX} - T_{MIN})}{2^B} + T_{MIN} = \frac{N_T \cdot 330}{1024} + 20$$

Pretvorba temperature

```
STORETEMP PUSH R1          ; pohrani kontekst
              ; R0 je zadan
LOADL  R1, %D330          ; R1=max razlika temperatura
CALL   MULU               ; R0 * R1 -> R0

LOADL  R1, %D1024          ; max digitalna vrijednost
CALL   DIVU               ; R0 div R1 -> R0

ADD    %D20, R0, R0        ; dodaj min. temperaturu
STORE  R0, (%D128)         ; pohrani na zadalu lokaciju

POP    R1                  ; vrati kontekst
RET
```

(9 naredbi)

Pomoćni potprogrami

```
MULU    ; R0 * R1 -> R0
        PUSH R2                  ; pohrani kontekst
        MOVE R2, R1

MLOOP   TEST  R2
        JP_Z MEND
        ADD   R0, R1, R0      ; pribroji
        DEC   R2
        JP    MLOOP

MEND    POP   R2                  ; obnovi kontekst
        RET                   ; povratak
```

(9 naredbi)

48

Pomoćni potprogrami

DIVU ; R0 / R1 -> R0

PUSH R2

CLEAR R2

DLOOP SUB R0, R1, R0 ; oduzmi

JP_ULT DEND ; ako nije uspjelo, kraj

INC R2

JP DLOOP

DEND MOVE R2, R0 ; postavi rezultat

POP R2 ; obnovi kontekst

RET ; povratak

(9 naredbi)

49

Zaključak

- Inicijalizacija – 17 naredbi
 - Prekidni potprogram – 13 naredbi
 - Prekidni potprogram za obradu greške – 1 naredba
 - Potprogram za mjerenje tlaka – 24 naredbi
 - Pretvorba temperature – 9 naredbi
 - Potprogram za množenje – 9 naredbi
 - Potprogram za dijeljenje – 9 naredbi
-
- Ukupno: $17+13+1+24+9+9+9 = 82$ naredbe (lokacija)
 - Zauzeće memorije:
 - ROM: 64%
 - RAM: 1 lokacija + stog

Mjerenje grupe kanala

- **Zadatak:**

Napisati program i pripadne prekidne potprograme koji će uporabom prekidnog mehanizma FRISC-MC kontinuirano očitavati napone na analognim ulazima AN0 do AN7 i pohranjivati ih u tablicu u memoriji. Tablica neka počinje na lokaciji 80_{16} (lokacija 80_{16} sadrži vrijednost kanala AN0, lokacija 81_{16} vrijednost kanala AN1, itd.). Napisati potprogram za obradu eventualnih grešaka vezanih uz A/D pretvarač, koji će povećati brojač grešaka na lokaciji 90_{16} svaki put kad se greška dogodi.

Inicijalizacija prekidnih vektora

```
`ORG      ADCINT          ; vektor za kraj mjerena  
`DW       10              ; prekidni potprogram  
  
`ORG      ADEINT          ; vektor za grešku mjerena  
`DW       20              ; prekidni potprogram
```

Inicijalizacija A/D pretvarača

```
TABLE    `EQU 80
ERRCNT  `EQU 90

`ORG 0
JP      INIT
ADCIRQ  `DW 10
ADEIRQ  `DW 20

INIT   LOADL  R7, %HDF      ; inicijalizacija stoga
       CLEAR  R0
       STORE  R0, (ERRCNT) ; inicijalizacija brojaca gresaka
       LOADL  R0, %H41      ; 00000000.0.1.000.001 IE=1,ILVL=1
       STORE  R0, (ADCIC)
       INC    R0
       STORE  R0, (ADEIC)

       LOADL  R0, %H80
       WRST   R0          ; GIE=1, ILVL=0

       LOADL  R0, %HB7     ; 0.0.1.0.11.0111 ADCH=7, ADM=11, ADST=1, ADWR=0
       STORE  R0, (ADCON) ; pokreni pretvorbu

IDLE
```

(14 naredbi)

Prekidni potprogram

```
CONVOVER    `ORG    10
              PUSH   R0          ; pohrani kontekst
              PUSH   R1
              RDST   R0
              PUSH   R0

              LOAD   R1, (ADDAT)    ; procitaj rezultat
              MOVE   R0, R1          ; spremi mjerjenje u R0
              AND    %HF000, R0, R0  ; maskiraj bitove kanala

              ROTR   %D12, R0, R0    ; izracunaj pomak u tablici

              AND    %H3FF, R1, R1    ; maskiraj korisne bitove podatka
              STORE  R1, (R0+TABLE)  ; spremi u tablicu

              POP    R0          ; vrati kontekst
              WRST   R0
              POP    R1
              POP    R0
              RETI               ; povratak iz potprograma
```

(15 naredbi)

Prekidni potprogram za obradu greške

```
`ORG 20
CONVERROR PUSH R0 ; pohrani kontekst
                RDST R0
                PUSH R0

                LOAD R0, (ERRCNT) ; ucitaj brojac
                INC R0 ; povecaj
                STORE R0, (ERRCNT) ; spremi brojac gresaka

                POP R0 ; obnovi kontekst
                WRST R0
                POP R0
                RETI ; povratak iz prekida
```

(10 naredbi)

Zaključak

- Inicijalizacija – 14 naredbi
- Prekidni potprogram – 15 naredbi
- Prekidni potprogram za obradu greške – 10 naredbi
- Ukupno: $14+15+10 = 39$ naredbi
- Zauzeće memorije:
 - ROM: 30%
 - RAM: 7+1 lokacija + stog